



ALLEGATO ALLA DELIBERA

di G.C.

C.C.

n. 22

del

9/7/2003

Il Segretario Comunale
FERRARA Dott.ssa Carmela

SCHEDA

LEGGE REGIONALE


35/95

CD:
TSK: A
NCT:
NCTR: 01
NCTN: R0182480
ESC: COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE
LC:
PVC:
PVCP: TO
PVCC: CHIUSA DI SAN MICHELE
PVCF: CHIUSA DI SAN MICHELE
PVCL: CAPOLUOGO
INA:
INAA: Centro storico
INAS: Pianura
UB:
CTS:
CTSF: 7
CTSD: 1985
CTSN: 276
UBV:
UBVD: VIA LONGOBARDI N°3
OG:
OGT:
OGTD: CASA RURALE
OGTG: EDIFICI RURALI
OGTT: CASA RURALE
OCTQ: DI BORGATA
DT:
DTZ:
DTZG: SECC. XVII/XVIII
DTM: Documenti
IS:
ISC: EDIFICIO A PIANTA ROMBOIDALE IN MURATURA LAPIDEA E LATERIZIA
SU TRE LIVELLI, SCALA ESTERNA IN MURATURA MISTA COSTITUITA
DA CINQUE GRADINI, PRESENZA DI LOBBIA SUL TERZO LIVELLO
APERTURA DI INGRESSO E FINESTRATURE SUI DUE PROSPETTI.
CP:
CPF:
CPFG: A tetto
CPFF: semplice a falde
CO:
STC:
STCC: Mediocre
STCS: SONO VISIBILI DISTACCHI DI INTONACO ED EFFLORESCENZE SUL
PROSPETTO DI INGRESSO.
US:
USA:
USAD: CASA RURALE
USO:
USOD: CASA RURALE
TU:
CDG:
CDGG: Privata
DO:
FTA:
FTAX: 1 FOTOGRAFIA COLORI 13X18
FTAT: PROSPETTO SUD/OVEST E PARTICOLARE LOBBIA
FTAN: N° 24A
FTA:
FTAX: 2 FOTOGRAFIA COLORI 13X18
FTAT: INGRESSO CON SCALA ESTERNA
FTAN: N° 23A
FTA:
FTAX: 3 FOTOGRAFIA COLORI 13X18
FTAT: PROSPETTO SUD E PARTICOLARE LOBBIA
FTAN: N° 22A
SK:
RSE:
RSEC: 01R018248100
RSET: A
CM:
CMP:
CMPD: 1/00
CMPN: AINARDI MAURO SILVIO
CMPQ: DOTTORE IN ARCHITETTURA E SPECIALISTA
CMPR: COMPILAZIONE SCHEDE E FOTOGRAFIE
AN:
OSS: L'EDIFICIO E' RIPORTATO SULLA "CARTA DELLA VALLE DI SUSÀ"
DEL XVIII° SECOLO.
IG:
FOTO:
PATH: R26.JPG
FOTO:
PATH: R27.JPG
CD:
TSK: A
NCT:
NCTR: 01
NCTN: R0182481
LC:
PVC:
PVCP: TO
PVCC: CHIUSA DI SAN MICHELE
PVCF: CHIUSA DI SAN MICHELE
PVCL: CAPOLUOGO
LDC:
LDCZ: EDIFICI RURALI

LDCQ: COMUNALE
LDCN: CASA RURALE
OG:
OGT:
OGTD: LOBBIA LIGNEA
OGTG: ELEMENTI DI FINITURA ESTERNI
OGTT: Balcone
OGTQ: LOBBIA LIGNEA
DT:
DTZ:
DTZG: SECC. XVII/XVIII
DTM: Documenti
US:
USA:
USAD: LOBBIA LIGNEA
USO:
USOD: LOBBIA LIGNEA
MT:
MTC: LEGNO
CO:
STC:
STCC: Buono
STCS: NON SONO VISIBILI CREPE O FESSURAZIONI SULLE STRUTTURE.
DA:
DES:
DESO: LA LOBBIA LIGNEA E' COSTITUITA DA MODIGLIONI, ASSITO, E
RITTI VERTICALI ED ORIZZONTALI.
CM:
CMP:
CMPD: 1/00
CMPN: AINARDI MAURO SILVIO
CMPQ: DOTTORE IN ARCHITETTURA E SPECIALISTA
CMPR: COMPILAZIONE SCHEDA E FOTOGRAFIA.
IG:
FOTO:
PATH: R25.JPG








CD:
TSK: A
NCT:
NCTR: 01
NCTN: R0182478
ESC: COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE
LC:
PVC:
PVCP: TO
PVCC: CHIUSA DI SAN MICHELE
PVCF: CHIUSA DI SAN MICHELE
PVCL: CAPOLUOGO
INA:
INAA: Centro storico
INAS: Pianura
UB:
CTS:
CTSF: 7
CTSD: 1985
CTSN: 364/369
UBV:
UBVD: VIA ROMA N° 42
OG:
OGT:
OGTD: CASA DELLE PITTURE
OGTG: EDIFICI RESIDENZIALI
OGTT: Casa
OGTQ: DI BORGATA
DT:
DTZ:
DTZG: 1818
DTM: Documenti
IS:
ISC: EDIFICIO A PIANTA QUADRANGOLARE SU TRE LIVELLI, IN MURATURA
MISTA LAPIDEA E LATERIZIA, VOLTA A BOTTE LATERIZIA, PORTALE
DI INGRESSO AD ARCO RIBASSATO CON NICCHIE LATERALI
AFFRESCATE, APERTURE FINESTRATE SUI PROSPETTI CON BALCONCINO
AL DI SOPRA DEL PORTALE DI INGRESSO.
CP:
CPF:
CPFG: A tetto
CPFF: Semplice a falde
CO:
STC:
STCC: Mediocre
STCS: SONO VISIBILI EFFLORESCENZE E DISTACCHI DI INTONACI SUI
PROSPETTI.
IJS:
USA:
USAD: CASA DI ABITAZIONE
USO:
USOD: CASA RURALE
TU:
CDG:
CDGG: Privata
DO:
FTA:
FTAX: 1 FOTOGRAFIA COLORI 13X18
FTAT: PROSPETTO NORD/OVEST
FTAN: N° 13A
FTA:
FTAX: 2 FOTOGRAFIA COLORI 13X18
FTAT: INGRESSO CON LE NICCHIE AFFRESCATE
FTAN: N° 8A
FTA:
FTAX: 3 FOTOGRAFIA COLORI 13X18
FTAT: PARTICOLARE NICCHIE AFFRESCATE
FTAN: N° 14A
SK:
RSE:
RSEC: 01R018247900
RSET: A
CM:
CMP:
CMPD: 1/00
CMPN: AINARDI MAURO SILVIO
CMPQ: DOTTORE IN ARCHITETTURA E SPECIALISTA
CMPR: COMPILAZIONE SCHEDA E FOTOGRAFIE
AN:
OSS: LA DATAZIONE E' VISIBILE SU UN CARTIGLIO AL DI SOPRA
DELL'ARCO RIBASSATO AI CUI LATI IN DUE NICCHIE SONO
RAPPRESENTATI IMMAGINI SACRE.
APR:
APRT: A
APRM: OCCORRE ANALIZZARE STORICAMENTE ED ARCHITETTONICAMENTE
L'EDIFICIO SUL CUI PORTALE DI INGRESSO SONO RAPPRESENTATE AD
AFFRESCO DUE IMMAGINI SACRE DEI ANNI DEL XIX° SECOLO
IG:
FOTO:
PATH: R22.JPG
FOTO:
PATH: R23.JPG
CD:
TSK: A
NCT:
NCTR: 01
NCTN: R0182479
LC:

PVC:
PVCP: TO
PVCC: CHIUSA DI SAN MICHELE
PVCF: CHIUSA DI SAN MICHELE
PVCL: CAPOLUOGO
LDC:
LDCZ: EDIFICI RESIDENZIALI
LDCT: Casa
LDCQ: DI BORGATA
LDCN: CASA DELLE PITTURE
OG:
OGT:
OGTD: AFFRESCO SACRO IN NICCHIA
OGTC: ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI
OGTT: AFFRESCO
OGTQ: DI TEMA SACRO
DT:
DTZ:
DTZG: 1818
DTM: Iscrizione
US:
USA:
USAD: AFFRESCO SACRO
USO:
USOD: AFFRESCO SACRO
MT:
MTC: Affresco
CO:
STC:
STCC: Pessimo
STCS: LE ISCRIZIONI NON SONO PIU' VISIBILI A PARTE UN LACERTO, ED
ANCHE LE DECORAZIONI E GLI AFFRESCHI APPAIONO OGGETTO DI
DILAVAMENTO.
DA:
DES:
DESO: L'AFFRESCO E VISIBILE NELLE DUE NICCHIE LATERALI ALL'ARCO
RIBASSATO DEL PORTALE E RAPPRESENTANO "LA VERGINE MARIA CON
IL BANBINO SAN GIUSEPPE".
ISR:
ISRI: 1818 " |,, S.
CM:
CMP:
CMPD: 1/00
CMPN: AINARDI MAURO SILVIO
CMPQ: DOTTORE IN ARCHITETTURA E SPECIALISTA
CMPR: COMPILAZIONE SCHEDA E FOTOGRAFIA
IC:
FOTO:
PATH: R24.JPG



CD:
TSK: A
NCT:
NCTR: 01
NCTN: R0182476
ESC: COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE
LC:
PVC:
PVCP: TO
PVCC: CHIUSA DI SAN MICHELE
PVCF: CHIUSA DI SAN MICHELE
PVCL: CAPOLUOGO
INA:
INAA: Centro storico
INAS: Pianura
UB:
CTS:
CTSF: 7
CTSD: 1985
UBV:
UBVD: PIAZZA COMUNALE snc
OG:
OGT:
OGTD: FONTANA DELLA PIAZZA COMUNALE
OGTO: EDIFICI CIVILI
OGTT: FONTANA
OGTQ: COMUNALE
DT:
DTZ:
DTZO: SEC. XIX
DTM: Documenti
IS:
ISC: MANUFATTO COSTITUITO DA UNA VASCA SEMICIRCOLARE COSTITUITA
DA MATERIALE LAPIDEO LAVORATO E COLONNA DI ARRIVO DELLE
ACQUE IN MATERIALE LAPIDEO LAVORATO E SCOLPITO, CUSPIDE
LAVORATA.
CP:
CPF:
CPFG: Mai realizzata
CO:
STC:
STCC: Buono
STCS: NON SONO VISIBILI CREPE O FESSURAZIONI SULLA VASCA
SEMICIRCOLARE E SULLA COLONNA LAPIDEA DI ARRIVO DELLE
ACQUE.
US:
USA:
USAD: FONTANA COMUNALE
USO:
USOD: FONTANA COMUNALE
TU:
CDG:
CDGG: Ente locale
DO:
FTA:
FTAX: 1 FOTOGRAFIA COLORI 13X18
FTAT: PROSPETTO NORD
FTAN: N° 18A
FTA:
FTAX: 2 FOTOGRAFIA COLORI 13X18
FTAT: PROSPETTO NORD/OVEST
FTAN: N° 16A
FTA:
FTAX: 3 FOTOGRAFIA COLORI 13X18
FTAT: PARTICOLARE ELEMENTO A RILIEVO SU TORONE
FTAN: N° 17A
SK:
RSE:
RSEC: 01R018247700
RSET: A
CM:
CMP:
CMPD: 1/00
CMPN: AINARDI MAURO SILVIO
CMPQ: DOTTORE IN ARCHITETTURA E SPECIALISTA
CMPR: COMPILAZIONE SCHEDA E FOTOGRAFIE
AN:
OSS: IL CATASTO RABBINI DEL 1867 NE RIPORTA IL PERIMETRO.
APR:
APRT: A
APRM: OCCORRE ANALIZZARE STORICAMENTE E ARCHITETTONICAMENTE IL
MANUFATTO NELL'OTTICA DI TUTELA DELLE TESTIMONIANZE
DELL'ARCHITETTURE MINORI
IG:
FOTO:
PATH: R19.JPG
FOTO:
PATH: R20.JPG
CD:
TSK: A
NCT:
NCTR: 01
NCTN: R0182477
LC:
PVC:
PVCP: TO
PVCC: CHIUSA DI SAN MICHELE
PVCF: CHIUSA DI SAN MICHELE

PVCL: CAPOLUOGO
LDC:
LDCZ: EDIFICI CIVILI
LDCCT: FONTANA
LDCQ: COMUNALE
LDCN: FONTANA DELLA PIAZZA COMUNALE
OG:
OGT:
OCTD: ELEMENTO A RILIEVO
OCTG: ELEMENTI DI FINITURA ESTERNI
OCTT: COLONNA VERTICALE
OCTQ: ARRIVO ACQUE
DT:
DTZ:
DTZG: SEC. XIX
DTM: Documenti
US:
USA:
USAD: TORONE
USO:
USOD: TORONE
MT:
MTC: Pietra
MTCI: IL VOLTO A RILIEVO SULLA COLONNA LAPIDEA E' OPERA DEGLI
SCALPELLINI LOCALI.
CO:
STC:
STCC: Buono
STCS: NON SONO VISIBILI CREPE O FESSURAZIONI SULLA COLONNA A
TORONE.
DA:
DES:
DESO: E' VISIBILE SUL TORONE A COLONNA UN ALTORILIEVO SCOLPITO
COSTITUITO DA UNA FIGURA UMANA DALLA CUI BOCCA FUORIESCE
ACQUA.
CM:
CMP:
CMPD: 1/00
CMPN: AINARDI MAURO SILVIO
CMPQ: DOTTORE IN ARCHITETTURA E SPECIALISTA
CMPR: COMPILAZIONE SCHEDA E FOTOGRAFIA
IG:
FOTO:
PATH: R21.JPG





LDCQ: SU STALLA
LDCN: FIENILE
OG:
OGT:
OGTD: PORTALE DI INGRESSO
OGTG: ELEMENTI DI FINITURA ESTERNI
OGTT: Portale
OGTQ: DI INGRESSO

DT:
DTZ:
DTZG: SECC. XVII/XVIII
DTM: Documenti

US:
USA:
USAD: PORTALE DI INGRESSO
USO:
USOD: PORTALE DI INGRESSO

MT:
MTC: MISTO LATERIZIO-PIETRA

CO:
STC:
STCC: Mediocre
STCS: SONO VISIBILI DISTACCHI DI INTONACO E MANCANZA DI CONCI
LATERIZI SUL FRONTE SUPERIORE.

DA:
DES:
DESO: IL PORTALE E' COSTITUITO DA DUE RITTI IN MATERIALE LAPIDEO E
LATERIZI, ARCO RIBASSATO SUPERIORE, PROFILI E CORONAMENTI IN
LATERIZIO, DUE NICCHIE AL DI SOPRA DELL'ARCO.

CM:
CMP:
CMPD: 1/00
CMPN: AINARDI MAURO SILVIO
CMPQ: DOTTORE IN ARCHITETTURA E SPECIALISTA
CMPR: COMPILAZIONE SCHEDA E FOTOGRAFIA
IG:
FOTO:
PATH: R18.JPG





CD:
TSK: A
NCT:
NCTR: 01
NCTN: R0182472
ESC: COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE
LC:
PVC:
PVCP: TO
PVCC: CHIUSA DI SAN MICHELE
PVCF: CHIUSA DI SAN MICHELE
PVCL: CAPOLUOGO
INA:
INAA: Centro storico
INAS: Pianura
UB:
CTS:
CTSF: 7
CTSD: 1985
CTSN: 234
UBV:
UBVD: VIA ROMA N°21/23
OG:
OGT:
OGTD: CASA CON OCULI
OGTG: EDIFICI RESIDENZIALI
OGTT: Casa
OGTQ: SU VIA PRINCIPALE
DT:
DTZ:
DTZG: SEC. XX, PRIMO QUARTO
DTM:
IS:
ISC: EDIFICIO CON Pianta A "L", STRUTTURA IN MURATURA E C.A.,
SOLAI PIANI IN C.A. SU TRE LIVELLI, BALCONE IN C.A. SU
MODIGLIONI CON RINGHIERA IN FERRO LAVORATO, SU PROSPETTO
LATO STRADA.

CP:
CPF:
CPFG: A tetto
CPFF: A capanna
CO:
STC:
STCC: Mediocre
STCS: SONO VISIBILI EFFLORESCENZE SUL PROSPETTO FRONTE STRADA E
ROTTURE AL BORDO DELLA SOLETTA IN C.A. COSTITUENTE IL
BALCONE.

US:
USA:
USAD: CASA DI ABITAZIONE
USO:
USOD: CASA DI ABITAZIONE
TU:
CDG:
CDGG: Privata
DO:
FTA:
FTAX: 1 FOTOGRAFIA COLORI 13X18
FTAT: PROSPETTO SUD
FTAN: N° 20A
FTA:
FTAX: 2 FOTOGRAFIA COLORI 13X18
FTAT: PROSPETTO SUD
FTAN: N°21A
FTA:
FTAX: 3 FOTOGRAFIA COLORI 13X18
FTAT: PARTICOLARE RINGHIERA BALCONE
FTAN: N° 1A
SK:
RSE:
RSEC: 01R018247300
RSET: A
CM:
CMP:
CMPD: 1/00
CMPN: AINARDI MAURO SILVIO
CMPQ: DOTTORE IN ARCHITETTURA E SPECIALISTA
CMPR: COMPILAZIONE SCHEDA E FOTOGRAFIE
AN:
OSS: LA RINGHIERA IN FERRO LAVORATO AD ELEMENTI FLOREALI E
GEOMETRICI RIPORTA LE INIZIALI "G.C."

APR:
APRT: A
APRM: OCCORRE ANALIZZARE TALE EDIFICIO DAL PUNTO DI VISTA
ARCHITETTONICO PER LA PARTICOLARE TIPOLOGIA ARCHITETTONICA
NOVECENTESCA


IG:
FOTO:
PATH: R13.JPG
FOTO:
PATH: R14.JPG
CD:
TSK: A
NCT:
NCTR: 01
NCTN: R0182473
LC:


PVC:
PVCP: TO
PVCC: CHIUSA DI SAN MICHELE
PVCF: CHIUSA DI SAN MICHELE
PVCL: CAPOLUOGO
LDC:
LDCZ: EDIFICI RESIDENZIALI
LDCT: Casa
LDCQ: SU VIA PRINCIPALE
LDCN: CASA CON OCULI
OG:
OGT:
OGTD: RINGHIERA BALCONE IN FERRO LAVORATO
OGTG: ELEMENTI DI FINITURA ESTERNI
OGTT: Ringhiera
OGTQ: IN FERRO BATTUTO
DT:
DTZ:
DTZG: SEC. XX PRIMO QUARTO
DTM:
US:
USA:
USAD: RINGHIERA
USO:
USOD: RINGHIERA
MT:
MTC: Metallo
MTCI: E' STATA UTILIZZATA LA TECNICA DEL FERRO BATTUTO CON
INSERIMENTI DI ELEMENTI DECORATIVI FLOREALI.
CO:
STC:
STCC: Mediocre
STCS: IL MANUFATTO PRESENTA TRACCE DI RUGGINE DIFFUSA.
DA:
DES:
DESO: LA RINGHIERA IN FERRO BATTUTO IN TRE LATI PRESENTA MOTIVI A
VOLUTE GEOMETRICHE FLOREALI CON LA FORMA DEL TULIPANO E
FOGLIE, IL PROFILO DEL MANCORRENTE E' CURVILINEO.
STM:
STMD: C.G.
CM:
CMP:
CMPD: 1/00
CMPN: AINARDI MAURO SILVIO
CMPQ: DOTTORE IN ARCHITETTURA E SPECIALISTA
CMPR: COMPILAZIONE SCHEDA A FOTOGRAFIA
IG:
FOTO:
PATH: R15.JPG



CD:
TSK: A
NCT:
NCTR: 01
NCTN: R0182470
ESC: COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE
LC:
PVC:
PVCP: TO
PVCC: CHIUSA DI SAN MICHELE
PVCF: CHIUSA DI SAN MICHELE
PVCL: CAPOLUOGO
INA:
INAA: Centro storico
INAS: Pianura
UB:
CTS:
CTSF: 7
CTSD: 1985
CTSN: 308/309
UBV:
UBVD: VIA LONGOBARDI N°1
OG:
OGT:
OCTD: CASA RURALE DI BORGATA
OCTG: EDIFICI RESIDENZIALI
OGTT: Casa
OGTQ: DI BORGATA
DT:
DTZ:
DTZG: SECC. XVII/XVIII
DTM: Documenti
IS:
ISC: EDIFICIO A PIANTA PSEUDO RETTANGOLARE SU TRE LIVELLI IN
MURATURA LAPIDEA E LATERIZIA, APERTURA AD ARCO RIBASSATO AL
PIANO TERRA LATO CORTILE, VOLTA A BOTTE E SOLAIO LIGNEI
APERTURE FINESTRATE LATO STRADA.
CP:
CPF:
CPFG: A tetto.
CPFF: A padiglione
CO:
STC:
STCC: Pessimo
STCS: SONO VISIBILI AREE CON DISTACCHI DI INTONACO, CREPE E
FESSURAZIONI SUI PROSPETTI.
US:
USA:
USAD: STATO DI ABBANDONO
USO:
USOD: CASA DI ABITAZIONE
TU:
CDG:
CDGG: Privata
DO:
FTA:
FTAX: 1 FOTOGRAFIA COLORI 13X18
FTAT: PROSPETTO NORD/EST PARTICOLARE ISCRIZIONE
FTAN: N° 27A
FTA:
FTAX: 2 FOTOGRAFIA COLORI 13X18
FTAT: PROSPETTO EST
FTAN: N° 26A
FTA:
FTAX: 3 FOTOGRAFIA COLORI 13X18
FTAT: PROSPETTO EST
FTAN: N° 25A
SK:
RSE:
RSEC: 01R018247100
RSET: A
CM:
CMP:
CMPD: 1/00
CMPN: AINARDI MAURO SILVIO
CMPQ: DOTTORE IN ARCHITETTURA E SPECIALISTA
CMPR: COMPILAZIONE SCHEDA E FOTOGRAFIE
AN:
OSS: L'EDIFICIO E' RILEVATO NEL XVIII° SECOLO SULLA CARTA DELLA
VALLE DI SUSÀ ED ANDREBBE RECUPERATO CON UN RESTAURO
CONSERVATIVO.
APR:
APRT: A
APRM: L'EDIFICIO VA ANALIZZATO STORICAMENTE E ARCHITETTONICAMENTE
PER I VALORI DI ORIGINALITA' SEPPURE MANOMESSA CHE
RAPPRESENTA
IG:
FOTO:
PATH: R11.JPG
FOTO:
PATH: R12.JPG
CD:
TSK: A
NCT:
NCTR: 01
NCTN: R0182471
LC:
PVC:

PVCP: TO
PVCC: CHIUSA DI SAN MICHELE
PVCF: CHIUSA DI SAN MICHELE
PVCL: CAPOLUOGO
LDC:
LDCZ: EDIFICI RESIDENZIALI
LDCT: Casa
LDCQ: DI BORGATA
LDCN: CASA RURALE DI BORGATA
OG:
OGT:
OGTD: ISCRIZIONE SU PORTA
OGTG: ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI
OGTT: Iscrizione
OCTQ: SU PARETE
DT:
DTZ:
DTZG: SECC. XVII/XVIII
DTM: Documenti
US:
USA:
USAD: ISCRIZIONE INDICAZIONE LOCALE
USO:
USOD: ISCRIZIONE INDICAZIONE LOCALE
MT:
MTC: Affresco
CO:
STC:
STCC: Buono
STCS: NON SONO VISIBILI DANNI ALLE SCRITTE
DA:
DES:
DESO: L'ISCRIZIONE E' VISIBILE IN UN RIQUADRO A NICCHIA SULLA
PARETE DI VIA LONGOBARDI.
CM:
CMP:
CMPD: 1/00
CMPN: AINARDI MAURO SILVIO
CMPQ: DOTTORE IN ARCHITETTURA E SPECIALISTA
CMPR: COMPILAZIONE SCHEDA E FOTOGRAFIA
IG:
FOTO:
PATH: R10.JPG






CD:
TSK: A
NCT:
NCTR: 01
NCTN: R0182468
ESC: COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE
LC:
PVC:
PVCP: TO
PVCC: CHIUSA DI SAN MICHELE
PVCF: CHIUSA DI SAN MICHELE
PVCL: CAPOLUOGO
INA:
INAA: Centro storico
INAS: Pianura
UB:
CTS:
CTSF: 7
CTSD: 1985
CTSN: 258
UBV:
UBVD: VIA ROMA snc
OG:
OGT:
OGTD: FONTANA COMUNALE
OGTG: EDIFICI CIVILI
OGTT: FONTANA
OQTQ: COMUNALE
DT:
DTZ:
DTZG: 1842
DTM: Iscrizione
IS:
ISC: MANUFATTO CON VASCA COSTITUITA DA LASTRE LAPIDEE A PIANTA
QUADRATA E COLONNA VERTICALE IN MATERIALE LAPIDEO DI ARRIVO
ACQUA CON CUSPIDE A PIANTA ESAGONALE.
CP:
CPF:
CPFG: Mai realizzata
CO:
STC:
STCC: Buono
STCS: NON SONO VISIBILI CREPE O FESSURAZIONI ALLE LASTRE DELLA
VASCA O ALLA COLONNA DI ARRIVO DELLE ACQUE.
US:
USA:
USAD: FONTANA COMUNALE
USO:
USOD: FONTANA COMUNALE
TU:
CDG:
CDGG: Ente locale
DO:
FTA:
FTAX: 1 FOTOGRAFIA COLORI 13X18
FTAT: PROSPETTO NORD
FTAN: N° 30A
FTA:
FTAX: 2 FOTOGRAFIA COLORI 13X18
FTAT: PROSPETTO NORD
FTAN: N° 29A
FTA:
FTAX: 3 FOTOGRAFIA COLORI 13X18
FTAT: PARTICOLARE VASCA CON ISCRIZIONE
FTAN: N° 28A
SK:
RSE:
RSEC: 01R018246900
RSET: A
CM:
CMP:
CMPD: 1/00
CMPN: AINARDI MAURO SILVIO
CMPQ: DOTTORE IN ARCHITETTURA E SPECIALISTA
CMPR: COPMILAZIONE SCHEDA E FOTOGRAFIE
AN:
OSS: LA FONTANA PRESENTA LA PRINCIPALE CARATTERISTICA DI ESSERE
POSTA ALL'INCROCIO DI DUE STRADE ED E' RILEVATA SUL CATASTO
RABBINI DEL 1867
APR:
APRT: A
APRM: OCCORRE ANALIZZARE STORICAMENTE ED ARCHITETTONICAMENTE TALE
MANUFATTO NELL'OTTICA DELLA CONOSCENZA E SALVAGUARDIA DELLE
ARCHITETTURA MINORI LOCALI
IG:
FOTO:
PATH: R7.JPG
FOTO:
PATH: R8.JPG
CD:
TSK: A
NCT:
NCTR: 01
NCTN: R0182469
LC:
PVC:
PVCP: TO
PVCC: CHIUSA DI SAN MICHELE

PVCF: CHIUSA DI SAN MICHELE
PVCL: CAPOLUOGO
LDC:
LDCZ: EDIFICI CIVILI
LDCT: CASA RURALE
LDCQ: LINEARE
LDCN: FONTANA COMUNALE
OG:
OGT:
OGTD: ISCRIZIONE DATA
OGTC: ELEMENTI DECORATIVI ESTERNI
OGTT: Iscrizione
OGTQ: SU LASTRA
DT:
DTZ:
DTZG: 1842
DTM: Iscrizione
US:
USA:
USAD: FONTANA COMUNALE
USO:
USOD: FONTANA COMUNALE
MT:
MTC: Pietra
MTCI: L'ISCRIZIONE E OTTENUTA CON UN PUNTERUOLO DAI PICCOPIETRA E
SCALPELLINI LOCALI.
CO:
STC:
STCC: Buono
STCS: IL MANUFATTO E' STATO RECENTEMENTE RESTAURATO.
DA:
DES:
DESO: L'ISCRIZIONE E' VISIBILE SULLA LASTRA FRONTALE DELLA FONTANA
COMUNALE.
ISR:
ISRI: 1842
CM:
CMP:
CMPD: 1/00
CMPN: AINARDI MAURO SILVIO
CMPQ: DOTTORE IN ARCHITETTURA E SPECIALISTA
CMPR: COMPILAZIONE SCHEDA E FOTOGRAFIA
IG:
FOTO:
PATH: R9.JPG



CU:
TSK: A
NCT:
NCTR: 01
NCTN: R0182466
ESC: COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE
LC:
PVC:
PVCP: TO
PVCC: CHIUSA DI SAN MICHELE
PVCF: CHIUSA DI SAN MICHELE
PVCL: CAPOLUOGO
INA:
INAA: Centro storico
INAS: Pianura
UB:
CTS:
CTSF: 7
CTSD: 1985
CTSN: 438
UBV:
UBVD: VIA TRENTO N° 6
OG:
OGT:
OCTD: STALLA E FIENILE
OCTG: EDIFICI RURALI
OCTT: Fienile
OCTQ: SU STALLA
DT:
DTZ:
DTZG: SEC. XIX
DTM: Documenti
IS:
ISC: EDIFICIO A PIANTA RETTANGOLARE SU DUE LIVELLI, IL SUPERIORE
APERTO SU DUE LATI IN MURATURA LAPIDEA E LATERIZIA. DUE
APERTURE FINESTRATE SUL PROSPETTO, SOLAIO LIGNEO.
CP:
CPF:
CPFG: A tetto
CPFF: Semplice a falde
CO:
STC:
STCC: Mediocre
STCS: SONO VISIBILI ZONE DI DISTACCO DEGLI INTONACI ED
EFFLORESCENZE SUL PROSPETTO.
US:
USA:
USAD: STALLA E FIENILE
USO:
USOD: STALLA E FIENILE
TU:
CDG:
CDGG: Privata
DO:
FTA:
FTAX: 1 FOTOGRAFIA COLORI 13X18
FTAT: PROSPETTO NORD/EST
FTAN: N° 33A
FTA:
FTAX: 2 FOTOGRAFIA COLORI 13X18
FTAT: PROSPETTO EST
FTAN: N° 31A
FTA:
FTAX: 3 FOTOGRAFIA COLORI 13X18
FTAT: PARTICOLARE SOLAIO LIGNEO
FTAN: N° 32A
SK:
RSE:
RSEC: 01R018246700
RSET: A
CM:
CMP:
CMPD: 1/00
CMPN: AINARDI MAURO SILVIO
CMPQ: DOTTORE IN ARCHITETTURA E SPECIALISTA
CMPR: COMPILAZIONE SCHEDA E FOTOGRAFIE
AN:
OSS: L'EDIFICIO DI SERVIZIO E' POSTO ALL'INGRESSO DI UNA CASCINA
ED EDIFICATO PRIMA DEL 1867.
IG:
FOTO:
PATH: R4.JPG
FOTO:
PATH: R5.JPG
CD:
TSK: A
NCT:
NCTR: 01
NCTN: R0182467
LC:
PVC:
PVCP: TO
PVCC: CHIUSA DI SAN MICHELE
PVCF: CHIUSA DI SAN MICHELE
PVCL: CAPOLUOGO
LDC:
LDCZ: EDIFICI RURALI
LDCT: Fienile

LDCQ: LINEARE
LDCN: STALLA E FIENILE
OG:
OCT:
OCTD: SOLAIO LIGNEO
OCTG: ELEMENTI DI FINITURA ESTERNI
OCTT: SOLAIO
OQTQ: IN LEGNO
DT:
DTZ:
DTZG: SEC. XIX
DTM: Tradizione orate
US:
USA:
USAD: SOLAIO LIGNEO
USO:
USOD: SOLAIO LIGNEO
MT:
MTC: LIGNEO
CO:
STC:
STCC: Mediocre
STCS: SONO VISIBILI CREPE E FESSURAZIONI SULLE TRAVI LGNEE.
DA:
DES:
DESO: IL SOLAIO LIGNEO E' COSTITUITO DA TRAVI DORMIENTE, TRAVETTI
E ASSITO.
CM:
CMP:
CMPD: 1/00
CMPN: AINARDI MAURO SILVIO
CMPQ: DOTTORE IN ARCHITETTURA E SPECIALISTA
CMPR: COMPILAZIONE SCHEDA E FOTOGRAFIA
IG:
FOTO:
PATH: R6.JPG





CD:
TSK: A
NCT:
NCTR: 01
NCTN: R0182464
ESC: COMUNE DI CHIUSA SAN MICHELE
LC:
PVC:
PVCP: TO
PVCC: CHIUSA DI SAN MICHELE
PVCF: CHIUSA DI SAN MICHELE
PVCL: CAPOLUOGO
INA:
INAA: Centro storico
INAS: Pianura
UB:
CTS:
CTSFS: 2
CTSN: 164
UBV:
UBVD: VIA GENERALE CANTORE N° 79
OG:
OGT:
OGTD: TETTOIA E FIENILE
OGTC: EDIFICI RURALI
OGTT: Fienile
OGTQ: LINEARE
DT:
DTZ:
DTZG: SEC. XIX
DTM: Documenti
IS:
ISC: EDIFICIO A PIANTA RETTANGOLARE IN MURATURA MISTA LATERIZIA E
LAPIDEA, SU DUE LIVELLI, ARCHITRAVE FINESTRA E STIPITI IN
MATTONI PIENI.
CP:
CPF:
CPFG: A tetto
CPFF: A capanna
CO:
STC:
STCC: Mediocre
STCS: NON SONO VISIBILI CREPE O FESSURAZIONI SUI PROSPETTI MA
L'INTONACO SUGLI STESSI SI E' DISTACCATO.
US:
USA:
USAD: DEPOSITO
USO:
USOD: FIENILE E TETTOIA
TU:
CDG:
CDGG: Privata
DO:
FTA:
FTAX: 1 FOTOGRAFIA COLORI 13X18
FTAT: PROSPETTO NORD
FTAN: N° 36A
FTA:
FTAX: 2 FOTOGRAFIA COLORI 13X18
FTAT: PARTICOLARE PROSPETTO NORD
FTAN: N° 34A
FTA:
FTAX: 3 FOTOGRAFIA COLORI 13X18
FTAT: PARTICOLRE STIPITI E PIATTABANDA FINESTRA
FTAN: N° 35A
SK:
RSE:
RSEC: 01R018246500
RSET: A
CM:
CMP:
CMPD: 1/00
CMPN: AINARDI MAURO SILVIO
CMPQ: DOTTORE IN ARCHITETTURA E SPECIALISTA
CMPR: COMPILAZIONE SCHEDA E FOTOGRAFIE
AN:
OSS: L'EDIFICIO DI SERVIZIO E' RIPORTATO SUL CATASTO RABBINI DEL
1867.
IG:
FOTO:
PATH: R1.JPG
FOTO:
PATH: R2.JPG
CD:
TSK: A
NCT:
NCTR: 01
NCTN: R0182465
LC:
PVC:
PVCP: TO
PVCC: CHIUSA DI SAN MICHELE
PVCF: CHIUSA DI SAN MICHELE
PVCL: CAPOLUOGO
LDC:
LDCZ: EDIFICI RURALI
LDCT: Fienile
LDCQ: DI BORGATA

