

Regione Piemonte
Provincia di Torino

**COMUNE di CHIUSA
DI SAN MICHELE**

**REVISIONE del P.R.G.C.
PROGETTO DEFINITIVO**

ELABORATI GEOLOGICI



Prop.Tecnica di Prog. Prel. : C.C. n.8 del 09/04/2014

1°Conf. di Copian.: 19/05/2014

Progetto Preliminare:C.C. n.16 del 23/05/2018

Prop.Tecnica di Prog. Def.: G.C. 42 del 18/04/2019
integrata con Del.G.C. n. 25 del 05/03/2020

2°Conf. di Copian.: 29/03/2021

Progetto Definitivo: C.C.

**ALLEGATO 1: SCHEDE SUGLI
EFFETTI E SUI DANNI INDOTTI DA
FENOMENI DI INSTABILITA'
NATURALE**

FILE: ALLEGATO 1.pdf.

Progetto : Dott. Geol. Aldo PEROTTO

R.U.P. : Geom. Cristina MARGAIRA

DATA : Maggio 2021





Schede sugli effetti e sui danni indotti da fenomeni di instabilità naturale

*Informazioni sugli effetti morfologici e sui danni indotti da fenomeni di
instabilità naturale, di interesse per il comune di:*

Chiusa di San Michele
(Torino)

Centro Regionale per le Ricerche Territoriali e Geologiche

Data: 20/12/2006

Scheda	466
Inizio processo*	*Le date sono espresse in anno mese giorno : AAAAMMGG
Fine processo*	
Comune	CONDOVE
Località	TERRITORIO COMUNALE
Corso d'acqua	DORA RIPARIA
Bacino	PO
Morfologia	Fondovalle
Attività	Attività fluviale e torrentizia
Tipologia	Piena
Effetti	Erosione di sponda
Danni	Opere idrauliche danneggiate
Coordinata x	367470 Ubicazione calcolata con G.I.S dell'applicativo
Coordinata y	4996568 Area (ha) 15.63
Codice archivio	1093 1968/1
Riassunto	PER PIENE RICORRENTI: EROSIONI IN SPONDA SINISTRA, A MONTE ED A VALLE DEL PONTE DI COLLEGAMENTO DI CONDOVE CON LA SS 25.
Osservazioni date	PROCESSI ASSOCIATI ANCHE A PIENE ORDINARIE
Fonti	1- COMUNE DI CONDOVE: LETTERA AL GENIO CIVILE DI TORINO, TORRENTE DORA RIPARIA- EROSIONE SPONDA SINISTRA A MONTE E A VALLE DEL PONTE STRADA CAPOLUOGO ALLA SS 25. PROTOCOLLO N. 1441, CONDOVE 8/3/1968. (06)
Effetti	IN SPONDA SINISTRA: EROSIONE DI SPONDA
Descrizione danni	L'EROSIONE HA GIA' SCOPERTO LA VECCHIA DIFESA NAPOLEONICA A PALI CHE ORA E' ISOLATA IN MEZZO ALL'ALVEO
Interventi	SI RICHIEDE LA COSTRUZIONE DI OPERE DI DIFESA IDRAULICA

Scheda 466

Scheda	537	
Inizio processo*	18910602	<i>*Le date sono espresse in anno mese giorno : AAAAMMGG</i>
Fine processo*	18910602	
Comune	BORGONE SUSA, AVIGLIANA	
Località	TERRITORIO COMUNALE	
Corso d'acqua	DORA RIPARIA	
Bacino	PO	
Morfologia	Fondovalle	
Attività	Attività fluviale e torrentizia	
Tipologia	Piena	
Effetti	Alluvionamento fine Alluvionamento grossolano	
Danni	Edifici danneggiati Tronco stradale e/o ferroviario danneggiato Opere idrauliche danneggiate Coltivi danneggiati	
Coordinata x	367992	Ubicazione calcolata con G.I.S dell'applicativo
Coordinata y	4996119	Area (ha) 4875
Codice archivio	1032 1987/1	
Riassunto	2/6/1891: DANNI ALLUVIONALI DA BORGONE DI SUSA AD AVIGLIANA	
Fonti	MAGISTRATO PER IL PO DI PARMA: PIANO DI BACINO DEL FIUME DORA RIPARIA: FASE CONOSCITIVA, PRIMA PARTE, 2.3, ACQUE SUPERFICIALI, 2.3.3.2., DINAMICA FLUVIALE, ELENCO DEI FENOMENI. POLITHEMA, MAGGIO 1987. PAG 116. (20)	
Descrizione danni	INFORMAZIONE ALQUANTO SOMMARIA	
Interventi	ESEGUITI INTERVENTI DI EMERGENZA	
Osservazioni	LA FONTE E' LA SCHEDA N 60 DEL PIANO DI BACINO, TRATTA A SUA VOLTA DAL CORRIERE DELLE ALPI, SENZA DATA.	

Scheda 537

Scheda	190
Inizio processo*	18910608 <i>*Le date sono espresse in anno mese giorno : AAAAMMMGG</i>
Fine processo*	18910608
Comune	CHIUUSA DI SAN MICHELE
Località	TERRITORIO COMUNALE
Corso d'acqua	PRACCHIO (PRAOCCHIO)
Bacino	CANTARANA CANALE DI
Morfologia	Conoide
Attività	Attività fluviale e torrentizia
Tipologia	Piena
Effetti	Alluvionamento fine Alluvionamento grossolano
Danni	Edifici minacciati Opere idrauliche danneggiate
Coordinata x	368276 Ubicazione calcolata su base topografica
Coordinata y	4995946 Area (ha) 8.63
Codice archivio	1081 1891/1
Riassunto	8/6/1891: NUOVA INONDAZIONE, DOPO QUELLA DEL 2/6. IL T. PRACCHIO ESONDA CON GRAVE PERICOLO PER L'ABITATO DI CHIUUSA SAN MICHELE
Fonti	1- L'INDIPENDENTE: LA NUOVA INONDAZIONE DELL'8 GIUGNO. SUSA, ANNO 5, NUMERO 47. 11/6/1891. (02)
Processi	POTREBBE TRATTARSI ANCHE DI UN TRASPORTO IN MASSA TORRENTIZIO
Effetti	LA FONTE RIPORTA SOLO CHE IL TORRENTE "RUPPE GLI ARGINI"
Cause	PIOGGE "TORRENZIALI" DALLA NOTTE DELL'8, FINO ALLA SERA DEL 9
Descrizione danni	DANNI ALLE OPERE DI DIFESA IDRAULICA, GRAVE MINACCIA PER L'ABITATO DI CHIUUSA DI SAN MICHELE

Scheda 190

Scheda	730
Inizio processo*	19100604 <i>*Le date sono espresse in anno mese giorno : AAAAMMGG</i>
Fine processo*	19100605
Comune	CHIUSA DI SAN MICHELE
Località	TERRITORIO COMUNALE
Corso d'acqua	DORA RIPARIA
Bacino	PO
Morfologia	Fondovalle
Attività	Attività fluviale e torrentizia
Tipologia	Piena
Effetti	Erosione Alluvionamento grossolano Allagamento
Danni	Tronco stradale e/o ferroviario danneggiato Coltivi danneggiati Ferrovia
Coordinata x	368370 Ubicazione genericamente attribuita alla località'
Coordinata y	4995946 Area (ha) 0
Codice archivio	1081 1910/1
Riassunto	5/6/1910 ESONDAZIONE DELLA DORA RIPARIA CON ALLAGAMENTI IN COMUNE DI CHIUSA DI S. MICHELE.
Fonti	1- L'INDIPENDENTE: S. AMBROGIO, L'ALLUVIONE DELLA DORA. SUSÀ, ANNO 24, NUMERO 24. 11/6/1910. (02)
Processi	ESONDAZIONE DELLA DORA IN PROSSIMITÀ' DEGLI ONTANETI DI CHIUSA DI S. MICHELE, CON ALLAGAMENTI TRA LA STAZIONE DI CONDOVE ED AVIGLIANA
Effetti	ALLAGAMENTO PER ROTTA SPONDALE, CON SOMMERSIONE DELLE CAMPAGNE. LA CORRENTE TRASCINAVA "PIANTE, ARBUSTI, ZOLLE, GHIAIA E SOPRATTUTTO NUMEROSI MUCCHI DI Fieno TAGLIATO"
Cause	VIOLENTI ACQUAZZONI SCATENATISI TRA IL 4-5/6/1910 E LA PRESENZA DI "UN AMPIO SCAVO DI TERRA FATTO DALLA SOCIETÀ' BANCHIERO NEGLI ONTANETI"
Descrizione danni	DANNEGGIATO IL RILEVATO FERROVIARIO, STRADE IMPRATICABILI IN MOLTI PUNTI DANNI ALLE CAMPAGNE, FINO ALLA LINEA FERROVIARIA
Interventi	LA ROTTURA ARGINALE VENNE CHIUSA IL 6/6/1910

Scheda 730

Scheda	455	
Inizio processo*	19570613	<i>*Le date sono espresse in anno mese giorno : AAAAMMGG</i>
Fine processo*	19570614	
Comune	CHiusa di San Michele	
Località	TERRITORIO COMUNALE	
Corso d'acqua	DORA RIPARIA	
Bacino	PO	
Morfologia	Fondovalle	
Attività	Attività fluviale e torrentizia	
Tipologia	Piena	
Effetti	Erosione di sponda	
Danni	Edifici minacciati Tronco stradale e/o ferroviario minacciato Ferrovia	
Coordinata x	367283	Ubicazione calcolata su base topografica
Coordinata y	4996468	Area (ha) 6
Codice archivio	1081 1957/1	
Riassunto	13-14/6/1957: LA DORA ERODE PROFONDAMENTE LA SPONDA DESTRA, A MONTE DEL PONTE COLLEGANTE CONDOVE ALLA SS 24	
Fonti	1- GENIO CIVILE DI TORINO; OPERE DI PRONTO INTERVENTO (LEGGE 12/4/1948, N 1010): LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER LA FORMAZIONE DI RILEVATO ARGINALE E SCOGLIERA IN SPONDA DESTRA DEL TORRENTE DORA RIPARIA, A PROTEZIONE DELL'ABITATO DI CHIUSA DI S. MICHELE. RELAZIONE, PERIZIA N 6928, TORINO 8/7/1957. (03)	
Cause	VIOLENTISSIMO NUBIFRAGIO	
Descrizione danni	MINACCIATI L'ABITATO DI CHIUSA DI SAN MICHELE E LA LINEA FERROVIARIA TORINO-MODANE	
Interventi	EFFETTUATE OPERE DI PRONTO INTERVENTO: MESSA IN POSA DI UNA SCOGLIERA E SUCCESSIVAMENTE DI UN SOPRASOGGIO PER CONTENERE LE ACQUE DEL TORRENTE IN PIENA	

Scheda 455

Scheda	456	
Inizio processo*	19570613	<i>*Le date sono espresse in anno mese giorno : AAAAMMGG</i>
Fine processo*	19570615	
Comune	CONDOVE, CHIUSA DI SAN MICHELE	
Località	PONTE	
Corso d'acqua	DORA RIPARIA	
Bacino	PO	
Morfologia	Fondovalle	
Attività	Attività fluviale e torrentizia	
Tipologia	Piena	
Effetti	Erosione di sponda	
Danni	Opere di attraversamento danneggiate Viabilità provinciale	
Coordinata x	367601	Ubicazione calcolata su base topografica
Coordinata y	4996634	Area (ha) 0
Codice archivio	1093 1957/1	1081 1957/2
Riassunto	13-15/6/1957: LA DORA DANNEGGIA IL PONTE IN FERRO DELLA STRADA PROVINCIALE COLLEGANTE CONDOVE ALLA SS 25	
Fonti	1- GENIO CIVILE DI TORINO, OPERE DI PRONTO INTERVENTO (LEGGE 12/4/1948, N 1010), STRADA PROVINCIALE CONDOVE ALLA S.S. N 25, LAVORI DI PRONTO INTERVENTO PER OPERE DI DIFESA DELLA SPALLA DESTRA DEL PONTE DELLA DORA RIPARIA. RELAZIONE, PERIZIA N. 7175 TORINO 3/9/1957. DOCUMENTO INCOMPLETO. (03)	
Effetti	EROSIONE IN SPONDA DESTRA	
Descrizione danni	DANNEGGIATO IL PONTE IN FERRO COLLEGANTE CONDOVE ALLA SS. 25	
Interventi	LAVORI EFFETTUATI: COSTRUZIONE DI UNA GABBIONATA A DIFESA DELLA SPALLA DESTRA DEL PONTE. SPESA L. 1.000.000	

Scheda 456

Scheda	461	
Inizio processo*	19570613	<i>*Le date sono espresse in anno mese giorno : AAAAMMGG</i>
Fine processo*	19570616	
Comune	CHiusa di San Michele CondoVe	
Località	TERRITORIO COMUNALE	
Corso d'acqua	DORA RIPARIA	
Bacino	PO	
Morfologia	Fondovalle	
Attività	Attività fluviale e torrentizia	
Tipologia	Piena	
Effetti	Trasporto solido Erosione di sponda Disalveamento Allagamento	
Danni	Edifici minacciati Tronco stradale e/o ferroviario minacciato Coltivi distrutti Viabilità provinciale	
Coordinata x	367201	Ubicazione calcolata con G.I.S dell'applicativo
Coordinata y	4996609	Area (ha) 14
Codice archivio	1081 1959/1	1093 1959/1
Riassunto	GIUGNO 1957: DANNI CAUSATI DALLA DORA RIPARIA SIA IN SINISTRA CHE IN DESTRA, A MONTE DEL PONTE COLLEGANTE CONDOVE ALLA STATALE 25	
Fonti	1- GENIO CIVILE DI TORINO, OPERE DI SISTEMAZIONE DEL BACINO MONTANO DELLA DORA RIPARIA, CLASSIFICATO CON R.D. 4/9/1930 N 3980 (LEGGI 10/8/1950 N 647 E 29/7/1957 N 635): LAVORI DI COSTRUZIONE ARGINATURE IN SPONDA SINISTRA E DESTRA IN COMUNE DI CONDOVE E CHIUSA DI S. MICHELE. RELAZIONE, TORINO 12/5/1959, SENZA NUMERO DI PERIZIA. (03)	
Allegati	1- STRALCIO TAVOLETTA I.G.M. ALLA SCALA 1:25.000 CON L'INDICAZIONE DEI TRATTI DA ARGINARE. (DOCUMENTO 1) (09).	
Effetti	INGENTE TRAPORTO SOLIDO CON DEPOSITO DI GRANDI QUANTITA' DI MATERIALI IN ALVEO. EROSIONI IN SPONDA DESTRA E SINISTRA, DISALVEAMENTO (NON SPECIFICATA LA SPONDA), CON ALLAGAMENTI, INTESI IN SENSO GENERICO (SI TRATTA PROBABILMENTE DI ALLUVIONAMENTI)	
Descrizione danni	LE EROSIONI E L'ESONDAZIONE HANNO CAUSATO LA DISTRUZIONE DI COLTIVI. MINACCIATI PURE LA STAZIONE FERROVIARIA E L'ABITATO DI CHIUSA DI S. MICHELE E LA SS 25	
Interventi	PERIZIA PER LA COSTRUZIONE DI ARGINATURE IN SPONDA SINISTRA PER UNA LUNGHEZZA DI M 380 CIRCA ED IN SPONDA DESTRA PER CIRCA 210 M, OLTRE AD UN TRATTO DI MANTELLATA PER RINFORZO DI PARTE DI SPONDA PERICOLANTE. SPESA PREVISTA L. 22.000.000	

Scheda 461

Scheda	468	
Inizio processo*	19681102	*Le date sono espresse in anno mese giorno : AAAAMMGG
Fine processo*	19681104	
Comune	CONDOVE	
Località	TERRITORIO COMUNALE	
Corso d'acqua	DORA RIPARIA	
Bacino	PO	
Morfologia	Fondovalle	
Attività	Attività fluviale e torrentizia	
Tipologia	Piena	
Effetti	Erosione di sponda	
Danni	Opere idrauliche danneggiate	
Coordinata x	367646	Ubicazione calcolata con G.I.S dell'applicativo
Coordinata y	4996606	Area (ha) 4.81
Codice archivio	1093 1968/2	
Riassunto	2-4/11/1968: EROSIONI IN SPONDA SINISTRA, A VALLE DEL PONTE DI COLLEGAMENTO DI CONDOVE CON LA SS 25.	
Fonti	1- GENIO CIVILE DI TORINO: COMUNE DI CONDOVE, LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL CONTENIMENTO DI CORROSIONI IN SPONDA SINISTRA DEL TORRENTE DORA RIPARIA IN COMUNE DI CONDOVE PRESSO IL PONTE COLLEGANTE IL CAPOLUOGO ALLA STAZIONE FERROVIARIA E RIPRISTINO DELLE DIFESE IDRAULICHE ESISTENTI, DANNEGGIATE A CAUSA DEL VIOLENTO NUBIFRAGIO VERIFICATOSI IL 2-3-4/11/1968. VERBALE DI SOMMA URGENZA, PERIZIA 204, TORINO 20/11/1968. (03)	
Allegati	1- STRALCIO DI TAVOLETTA I.G.M. ALLA SCALA 1:25.000 CON L'INDICAZIONE DEL TRATTO DI SPONDA DA SISTEMARE. (DOCUMENTO 1) (09)	
Effetti	IN SPONDA SINISTRA: EROSIONE DI SPONDA	
Descrizione danni	DANNEGGIATE LE DIFESE SPONDALI A VALLE DEL PONTE	
Interventi	PERIZIA PER LA COSTRUZIONE DI OPERE DI DIFESA IDRAULICA. SPESA PREVISTA: L. 4.999.667	
Osservazioni	IN UNA LETTERA DEL MARZO DELLO STESSO ANNO IL SINDACO LAMENTAVA GIA' EROSIONI IN QUESTA ZONA	

Scheda 468

Scheda	493	
Inizio processo*	19810331	<i>*Le date sono espresse in anno mese giorno : AAAAMMGG</i>
Fine processo*	19810401	
Comune	CHIUSA DI SAN MICHELE	
Località	TERRITORIO COMUNALE	
Corso d'acqua	NON PRECISATO	
Bacino	DORA RIPARIA	
Morfologia	Fondovalle	
Attività	Attività fluviale e torrentizia	
Tipologia	Piena	
Effetti	Allagamento	
Danni	Edifici danneggiati Frazione/quartiere Tronco stradale e/o ferroviario danneggiato Viabilità comunale	
Coordinata x	368558	Ubicazione genericamente attribuita alla località
Coordinata y	4995718	Area (ha) 0
Codice archivio	1081 1981/1	
Riassunto	MARZO-APRILE 1981: ALLAGAMENTI A CHIUSA SAN MICHELE	
Osservazioni date	FINE MARZO: IL TELEGRAMMA E' DATATO 2/4/1981	
Fonti	1-TELEGRAMMA DEL SINDACO DI CHIUSA SAN MICHELE. 1/4/1981. PROT. GEO N. 340 DEL 2/4/1981. SEGNALAZIONE DANNI ALLUVIONALI. (06) 2- TELEGRAMMA DEL SINDACO DI CHIUSA SAN MICHELE. 2/4/1981. NUMERO DI PROTOCOLLO 462/GEO/080481. (06) 3- SCHEDA PRATICHE AMMINISTRATIVE, CON NUMERO DI COLLOCAZIONE 1081 1981/1, E CON NUMERO DI IDENTIFICAZIONE 462/GEO/080481. (09) 4- LA STAMPA, 2 APRILE 1981. DIECI TORRENTI HANNO ROTTO GLI ARGINI CAMPI ALLAGATI, PONTI CHIUSI E FRANE. (02)	
Allegati	1- UBICAZIONE SCALA 1:25.000; 1:100.000. (D0C2) (09)	
Processi	STRARIPAMENTO DI TORRENTI E CANALI CHE HANNO PROVOCATO AMPI ALLAGAMENTI SUL TERRITORIO COMUNALE	
Effetti	ALLAGAMENTI PROVOCATI DA ROGGE E CANALI	
Descrizione danni	GLI ALLAGAMENTI HANNO ISOLATO ALCUNE CASE	

Scheda 493

Scheda	9155	
Inizio processo*	19941105	<i>*Le date sono espresse in anno mese giorno : AAAAMMGG</i>
Fine processo*	19941106	
Comune	CHIUSA DI SAN MICHELE	
Località	BENNALE (PRESSO)	
Corso d'acqua	BENNALE	
Bacino	COMBALASSA	
Morfologia	Versante	
Attività	Attività' lungo i versanti	
Tipologia	-	
Effetti		
Danni	Tronco stradale e/o ferroviario danneggiato Viabilità' comunale	
Coordinata x	367158	Ubicazione genericamente attribuita alla località'
Coordinata y	4994593	Area (ha) 0
Codice archivio	1081 1994/1	
Riassunto	NOVEMBRE 1994. FRANA DANNEGGIA STRADA PRESSO BENNALE (CHIUSA DI SAN MICHELE).	
Fonti	LUNA NUOVA, 8 NOVEMBRE 1994: BASSA VALLE IN GINOCCHIO (02)	
Descrizione danni	INTERROTTA LA STRADA	

Scheda 9155

Scheda	9156	
Inizio processo*	19941105	<i>*Le date sono espresse in anno mese giorno : AAAAMMGG</i>
Fine processo*	19941106	
Comune	CHIUSA DI SAN MICHELE	
Località	STAZIONE (PRESSO)	
Corso d'acqua	CANTARANA	
Bacino	DORA RIPARIA	
Morfologia	Fondovalle	
Attività	Attività fluviale e torrentizia	
Tipologia	Piena	
Effetti	Allagamento	
Danni	Tronco stradale e/o ferroviario danneggiato Edifici danneggiati	
Coordinata x	367658	Ubicazione genericamente attribuita alla località
Coordinata y	4996343	Area (ha) 0
Codice archivio	1081 1994/2	
Riassunto	NOVEMBRE 1994. PIENA DEL T. CANTARANA DANNEGGIA STRADA E EDIFICI PRESSO LA STAZIONE DI CHIUSA DI SAN MICHELE.	
Fonti	LUNA NUOVA, 8 NOVEMBRE 1994: BASSA VALLE IN GINOCCHIO (02)	
Parametri	ALT. ACQUE ALL'INCROCIO TRA VIA SUSÀ E VIA CONDOVE: 20-30 CM	
Descrizione danni	ALLAGATA LA STRADA TRA VIA SUSÀ E VIA CONDOVE DUE CASE ISOLATE IN VIA XXV APRILE	

Scheda 9156

Scheda	9157	
Inizio processo*	19941105	<i>*Le date sono espresse in anno mese giorno : AAAAMMGG</i>
Fine processo*	19941106	
Comune	CHIUSA DI SAN MICHELE	
Località	CHIUSA DI SAN MICHELE	
Corso d'acqua	NON PRECISATO	
Bacino	DORA RIPARIA	
Morfologia	Versante	
Attività	Attività' lungo i versanti	
Tipologia	Colamento veloce in terra	
Effetti		
Danni	Danni non precisati	
Coordinata x	368533	Ubicazione genericamente attribuita alla località'
Coordinata y	4995718	Area (ha) 0
Codice archivio	1081 1994/3	
Riassunto	NOVEMBRE 1994. FRANE INTERESSANO LA ZONA DELLA CHIESA A CHIUSA DI SAN MICHELE.	
Fonti	LUNA NUOVA, 8 NOVEMBRE 1994: BASSA VALLE IN GINOCCHIO (02)	
Processi	ALCUNI SMOTTAMENTI	
Descrizione danni	INTERESSATA LA ZONA DELLA CHIESA PARROCCHIALE	

Scheda 9157

Scheda	DOR066
Inizio processo*	20001013 <i>*Le date sono espresse in anno mese giorno : AAAAMMGG</i>
Fine processo*	20001016
Comune	CHIUSA DI SAN MICHELE
Località	Stazione di Chiusa e Condove
Corso d'acqua	Dora Riparia
Bacino	PO
Morfologia	Fondovalle
Attività	Attività fluviale e torrentizia
Tipologia	Piena
Effetti	Alluvionamento con deposito prevalentemente limoso
Danni	Strada statale, DANNO Funzionale lieve
Coordinata x	367658.09 Ubicazione del dissesto georiferita con Arview (C) su CTR
Coordinata y	4996437.5 Area (ha) 0
Codice archivio	
Riassunto	Ottobre 2000, effetti e danni in loc. Stazione di Chiusa e Condove
Fonti	Regione Piemonte - Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione, sopralluogo
Parametri	Trasporto solido di sedimenti fini
Descrizione	Nella zona della Stazione di Chiusa di San Michele (sia a monte sia a valle) si sono registrati diffusi allagamenti coinvolgenti anche la SS25 con depositi di materiale fine. Il fenomeno ha interessato anche la linea ferroviaria. Scheda DOR066

Scheda	DOR095
Inizio processo*	20001013 <i>*Le date sono espresse in anno mese giorno : AAAAMMGG</i>
Fine processo*	20001016
Comune	CHIUSA DI SAN MICHELE
Località	Borgata Bennale, pressi
Corso d'acqua	Rio Pracchio
Bacino	DORA RIPARIA
Morfologia	Conoide
Attività	Attività fluviale e torrentizia
Tipologia	Piena
Effetti	Alluvionamento con deposito a ciottoli e blocchi
Danni	Edificio residenziale, DANNO Potenziale
Coordinata x	368276.75 Ubicazione del dissesto georiferita con Arview (C) su CTR
Coordinata y	4995348.5 Area (ha) 0
Codice archivio	
Riassunto	Ottobre 2000, effetti e danni in loc. Borgata Bennale, pressi
Fonti	Regione Piemonte - Direzione Servizi Tecnici di Prevenzione, sopralluogo
Parametri	Mobilizzati grossi blocchi
Descrizione	

Lungo il sentiero per borgata Bennale, alle spalle di Chiusa S. Michele si è verificato un trasporto in massa lungo il rio Pracchio, caratterizzato anche dall'abbondanza di materiale fluitato. Danni per sormonto ad un attraversamento in legno, con asportazione di massi del rilevato di accesso in destra idrografica. In sinistra idrografica del rio Pracchio (a quota 550m s.l.m. circa) è stato rilevato un accumulo legato ad un precedente fenomeno franoso che potrebbe venire sottoscalzato dalle acque del torrente, come dimostrato anche da alcune fratture apertesi nel corpo franoso a seguito dell'evento.

Scheda DOR095